



SCHEDA

NUMERO <i>15 sud.</i>	F. M. <i>20</i> P. ED. <i>234</i>
COMPENSORIO <i>C.6.</i>	DATA DEL RILIEVO: 1994
COMUNE AMMINISTRATIVO <i>Rumo</i>	RILEVATORE: Ufficio Tecnico Comprensoriale.
COMUNE CATASTALE <i>Rumo</i>	CATEGORIA DI PIANO PRECEDENTE " <i>C</i> "
INDIRIZZO/LOCALITA' <i>Lanza</i>	CATEGORIA DI PIANO PREVISTA " <i>C</i> "



COROGRAFIA : Carta Tecnica P.A.T. - scala 1:10.000

ESTRATTO MAPPA: scala 1:1440



ANALISI

1	Tipologia funzionale: edificio prevalentemente residenziale ☒ edificio produttivo ☐ edificio speciale ☐ stalle ☐	baite ☐ malghe ☐ ☐ ☐	E ☐ F ☐ G ☐ H ☐												
2	Epoca di costruzione: anteriore al 1860 ☒ tra il 1860 e il 1939 ☐ posteriore al 1939 ☐														
3	Tipologia architettonica storica: alta definizione ☐ media definizione ☒ bassa definizione ☐ nessuna definizione ☐	8 ☐ 4 ☐ 0 ☐													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali: volumetrici originali ☒ costruttivo ☒ complementari ☒ decorativi ☒ Totale ☐	<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> </table> 18		☒	1	0	2	☒	0	2	☒	0	2	1	☒
☒	1	0													
2	☒	0													
2	☒	0													
2	1	☒													
5	Degrado: nullo ☒ medio ☐ elevato ☐														
6	Grado di utilizzo: utilizzato ☒ sottoutilizzato ☐ in stato di abbandono ☐														
7	Spazi di pertinenza: alta qualità ☐ media qualità ☒ bassa qualità ☐														
8	Vincoli legislativi:														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: <i>"C" Risanamento Conservativo</i>														
10	Note: <i>l'edificio è stato parzialmente risanato negli anni 80'</i>														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: <i>"C" Risanamento</i>
12	Vincoli particolari: tipo di vincolo: oggetto di vincolo:
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <i>"C" Risanamento</i>