



SCHEDA

NUMERO <i>20 ovest-sud</i>	F. M. <i>20</i> P. ED. <i>242</i>
COMPENSORIO <i>C.6.</i>	DATA DEL RILIEVO: 1994
COMUNE AMMINISTRATIVO <i>Rumo</i>	RILEVATORE: Ufficio Tecnico Compensoriale.
COMUNE CATASTALE <i>Rumo</i>	CATEGORIA DI PIANO PRECEDENTE " <i>C</i> "
INDIRIZZO/LOCALITA' <i>Lanza</i>	CATEGORIA DI PIANO PREVISTA " <i>C</i> "



COROGRAFIA : Carta Tecnica P.A.T. - scala 1:10.000

ESTRATTO MAPPA: scala 1:1440



1	Tipologia funzionale: edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	baite malghe	☐ E ☐ F ☐ G ☐ H												
2	Epoca di costruzione: anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3														
3	Tipologia architettonica storica: alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali: volumetrici originali costruttivo complementari decorativi Totale	<table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>☒</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>☒</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>☒</td> </tr> </table> 20			☒	1	0	2	☒	0	2	☒	0	2	1	☒
☒	1	0														
2	☒	0														
2	☒	0														
2	1	☒														
5	Degrado: nullo medio elevato	☐ ☒ ☐														
6	Grado di utilizzo: utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	☒ ☐ ☐														
7	Spazi di pertinenza: alta qualità media qualità bassa qualità	☐ ☒ ☐														
8	Vincoli legislativi:															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: "C" Risanamento Conservativo															
10	Note:															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: "C" Risanamento
12	Vincoli particolari: tipo di vincolo: oggetto di vincolo:
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: "C" Risanamento