



SCHEDA

NUMERO <i>26 sud.</i>	F. M. <i>20</i> P. ED. <i>239</i>
COMPENSORIO <i>C. 6.</i>	DATA DEL RILIEVO: 1994
COMUNE AMMINISTRATIVO <i>Rumo</i>	RILEVATORE: Ufficio Tecnico Comprensoriale.
COMUNE CATASTALE <i>Rumo</i>	CATEGORIA DI PIANO PRECEDENTE " <i>C</i> "
INDIRIZZO/LOCALITA' <i>Lanza</i>	CATEGORIA DI PIANO PREVISTA " <i>C</i> "



COROGRAFIA : Carta Tecnica P.A.T. - scala 1:10.000

ESTRATTO MAPPA: scala 1:1440



1	Tipologia funzionale: edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	baite malghe	☐ E ☐ F ☐ G ☐ H												
2	Epoca di costruzione:	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3												
3	Tipologia architettonica storica:	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi Totale		<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> <tr><td>2</td><td>☒</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>☒</td></tr> </table> 17	☒	1	0	2	1	☒	2	☒	0	2	1	☒
☒	1	0														
2	1	☒														
2	☒	0														
2	1	☒														
5	Degrado:	nullo medio elevato		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3												
6	Grado di utilizzo:	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☒ 1 ☐ 2 ☐ 3												
7	Spazi di pertinenza:	alta qualità media qualità bassa qualità		☐ 1 ☒ 2 ☐ 3												
8	Vincoli legislativi:															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente: <i>"C" Risanamento Conservativo</i>															
10	Note: <i>l'edificio e' stato totalmente risanato negli anni 90'</i>															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista: <i>"C" Risanamento</i>
12	Vincoli particolari: tipo di vincolo: oggetto di vincolo:
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <i>"C" Risanamento</i>